

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СВАРКА ПОД ФЛЮСОМ. СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ

Основные типы, конструктивные элементы и размеры

Flux welding. Welded joints. Main types design elements and dimensions

МКС 25.160.40
ОКП 06 0200 0000

Дата введения 1981-01-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН Государственным комитетом СССР по стандартам, Академией наук УССР

2. ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по стандартам

3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26.12.79 N 5047

4. ВЗАМЕН ГОСТ 8713-70

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 11969-93	6
ГОСТ 16037-80	1

6. ИЗДАНИЕ (январь 2007 г.) с Изменениями N 1, 2, 3, утвержденными в августе 1986 г., январе 1989 г., июле 1990 г. (ИУС 11-86, 4-89, 10-90)

ВНЕСЕНА поправка, опубликованная в ИУС N 6, 2007 год
Поправка внесена изготовителем базы данных

1. Настоящий стандарт распространяется на соединения из сталей, а также сплавов на железоникелевой и никелевой основах, выполняемых сваркой под флюсом, и устанавливает основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений.



Стандарт не распространяется на сварные соединения стальных трубопроводов по ГОСТ 16037.













2. В стандарте приняты следующие обозначения способов сварки под флюсом:








АФ - автоматическая на весу;
АФФ - автоматическая на флюсовой подушке;
АФМ - автоматическая на флюсомедной подкладке;
АФО - автоматическая на остающейся подкладке;
АФП - автоматическая на медном ползуне;
АФШ - автоматическая с предварительным наложением подварочного шва;
АФК - автоматическая с предварительной подваркой корня шва;
МФ - механизированная на весу;
МФО - механизированная на остающейся подкладке;
МФШ - механизированная с предварительным наложением подварочного шва;
МФК - механизированная с предварительной подваркой корня шва.
(Измененная редакция, Изм. N 2).





3. Основные типы сварных соединений приведены в табл.1, сечения предварительно наложенных подварочных швов условно зачернены.





Таблица 1

Тип соединения	Форма подготовленных кромок	Характер сварного шва	Форма поперечного сечения		Способ сварки	Толщина свариваемых деталей, мм	Условное обозначение сварного соединения
			подготовленных кромок	сварного шва			
Стыковое	С отбортовкой кромок	Одно-сторонний			AФ; МФ	1,5-3,0	C1
						2,0-12,0	C47
					AФф	2,0-10,0	C4
					AФм	3,0-12,0	
					AФп	5,0-20,0	
	Без скоса кромок	Дву-сторонний			AФо; МФо	2,0 -12,0	C5
					AФ; МФ	2,0-20,0	C7
					AФш; МФш	2,0-12,0	
					AФф	2,0-32,0	C29
						16,0-32,0	C30
Со скосом одной кромки	Одно-сторонний				AФф	8,0-20,0	C9
					AФм		
					AФо; МФо	8,0-30,0	C10

				AФо		C11
	Двусто- ронний			AФ	14,0- 20,0	C12
С криволинейным скосом одной кромки	Одно- сторонний			AФф	16,0- 50,0	C31
С ломанным скосом одной кромки				AФф		C32
С двумя симметричными скосами одной кромки	Двусто- ронний			AФ	20,0- 30,0	C15
Со скосом кромок	Одно- сторонний			AФф	8,0-24,0	C18
				AФм	12,0- 30,0	
				AФо; МФо	8,0-30,0	C19
Одно- сторонний замковый				AФо		C20
	Двусто- ронний			AФ; МФ	14,0- 30,0	C21
				AФк; МФк		
				AФш; МФш	5,0-14,0	

				AФф	14,0-30,0	C33
С криволинейным скосом кромок	Одно-сторонний			AФо	16,0-60,0	C34
	Одно-сторонний замковый				16,0-50,0	C35
	Двусторонний			AФк	24,0-160,0	C23
С ломанным скосом кромок	Одно-сторонний			AФф	20,0-60,0	C36
С ломанным скосом кромок	Одно-сторонний замковый			AФо	16,0-60,0	C37
С двумя симметричными скосами кромок	Двусторонний			AФ; МФ	18,0-60,0	C25
				AФк	24,0-60,0	C25
				AФф	18,0-60,0	C38
С двумя несимметричными скосами кромок				AФш; МФш	16,0-60,0	C39
С двумя симметричными криволинейными скосами кромок				AФ	50,0-160,0	C26
С двумя несимметричными скосами кромок				AФш	24,0-130,0	C40

						24,0- 60,0	C41
Угловое	С отбортовкой одной кромки	Одно-сторонний			АФ; МФ	1,5-3,0	У1
	Без скоса кромок	Двусторонний			АФш; МФш	4,0-14,0	У5
	Со скосом одной кромки	Двусторонний			АФш; МФш	8,0-20,0	У7
	С двумя несимметричными скосами кромок					20,0- 40,0	У3
Тавровое	Без скоса кромок	Одно-сторонний			АФ; МФ	3,0-40,0	Т1
		Двусторонний					Т3
					АФш; МФш	3,0-20,0	Т3
	Со скосом одной кромки				АФш; МФш	8,0-30,0	Т7
	С криволинейным скосом одной кромки				АФш	16,0- 30,0	Т2
	С двумя симметричными скосами одной кромки				АФ; МФ	16,0- 40,0	Т8



	С двумя несимметричными скосами одной кромки			AФш; МФш	20,0-40,0	T4
	С двумя симметричными криволинейными скосами одной кромки			АФ	30,0-60,0	T5
Нахлесточное	Без скоса кромок	Одно-сторонний		AФ; МФ	1,0-20,0	H1
		Двусторонний				H2

(Измененная редакция, Изм. N 2, 3).

4. Конструктивные элементы сварных соединений и их размеры должны соответствовать указанным в табл.2-52, сечения предварительно наложенных подварочных швов условно зачернены.

Таблица 2

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	$s = s_1$	R	i
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва				
C1			AФ; МФ	1,5-3,0	$s - 1,5$ s	$s - 3$ s

* Размер для справок.

Таблица 3

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	$s = s_1$	b	e , не более	g
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва					
					Но- МИН.	Пред. ОТКЛ.	Но- МИН.

C47		Аф; Мф	2	0	+0,3	8,5	1,5	$\pm 1,0$
	Св. 2 до 3			+0,5	10			
	Св. 3 до 4			+0,8	12	2,0	+1,0 -1,5	
	Св. 4 до 5				14			
	Св. 5 до 6							
	Св. 6 до 8			+1,0	16			
	Св. 8 до 10				19			
	Св. 10 до 12				21			

Примечание. Способ сварки МФ для $s < 3$ мм применять не рекомендуется.

Таблица 4



Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	$s = s_1$	b		e , не более	g		g_1	
	подготовленных кромок	сварного шва			Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
C4			АФФ	2	0,0	+1,0	12	1,5	$\pm 1,0$	1,0	$\pm 1,0$
	Св. 2 до 3	1,0		$\pm 1,0$							
	Св. 3 до 4				16	2,0	+1,0 -1,5	1,5	+1,0 -1,5		
	Св. 4 до 5	1,5									
	Св. 5 до 6				21						
	Св. 6 до 7	2,0		$\pm 1,5$				2,0	+1,0 -2,0		

Примечание. Допускается отсутствие выпуклости обратной стороны шва и местные вогнутости глубиной не более 0,1 ε при полном проплавлении кромок. Значение ε_1 должно быть от 4 мм до 0,5 ε .

Таблица 5

Размеры, мм


Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	$s = s_1$	b	ε , не более	ξ_1			
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва								
C4			AФМ	3	1,0	+0,5	14	1,5	+1,0	-1,5
				4			16			
				Св. 4 до 5	1,5	$\pm 1,0$				
				Св. 5 до 6			21			
				Св. 6 до 7	2,0			2,0	+1,0 - 2,0	
				Св. 7 до 10			26			
				Св. 10 до 12	4,0		28			

Примечание. Допускается отсутствие выпуклости обратной стороны шва и местные вогнутости глубиной не более 0,1 s при полном проплавлении кромок. Значение ε_1 должно быть от 4 мм до 0,5 ε

Таблица 6

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	$s = s_1$	$\epsilon_1 \pm 4$	ϵ , не более	b	$g = g_1$
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва						

C4			АФп		5-6	12	23	3	+2	1,5	$\pm 1,0$
			7-10	14	26	4					
			12-14		28						
			16-18	16	36	5					
			20		38	6				2,0	$\pm 1,5$

Примечание. Допускается отсутствие выпуклости обратной стороны шва и местные вогнутости глубиной не более $0,1 s$ при полном проплавлении кромок.

Таблица 7

Размеры, мм


Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	$s = s_1$	b	m , не менее	e , не более	g		
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва							Номин.	Пред. откл.
C5			АФо; МФо	2	1,5	$\pm 1,0$	15	12	1,5	$\pm 1,0$
				Св. 2 до 3				17		
				Св. 3 до 4	2,0				2,0	$+1,0$
				Св. 4 до 5			20			$-1,5$
				Св. 5 до 6	3,0	$\pm 1,5$		21		
				Св. 6 до 7			25			
				Св. 7 до 8				26		
				Св. 8 до 10	4,0		30			

				Св. 10 до 12	5,0			28	

Примечание. Способ сварки МФО для $s > 6$ мм применять не рекомендуется. Толщина подкладки должна быть не менее $0,25 s$, но не менее 1,5 мм.

Таблица 8

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	$s = s_1$	b	ε , не более	g
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва		Номин.	Пред. откл.		
C7			АФ; МФ	2	0 Св. 2 до 3 Св. 3 до 4 Св. 4 до 5 Св. 5 до 6 Св. 6 до 9 Св. 9 до 14 Св. 14 до 20	+0,3 +0,5 +0,8 +1,0 19 23 28	8,5 10 12 14 19 3,0 ±1,0
							


Примечание. Способ сварки МФ для $s > 6$ мм применять не рекомендуется.

Таблица 9

Размеры, мм

C7

АФШ; МФШ	2	0,5	+0,5	8,5	8	1,5	$\pm 1,0$
Св. 2 до 3		1,0	$\pm 1,0$	10			
Св. 3 до 4				12		2,0	$+1,0$
Св. 4 до 5				14	10		
Св. 5 до 7	1,5	$+1,0$	$-1,5$	16	12		
Св. 7 до 12	2,0	$+1,0$	$-2,0$	19	14	3,0	$+1,0$
							$-2,0$



Примечание. Способ сварки МФШ для толщин $s \geq 6$ мм применять не рекомендуется.

Таблица 10

Размеры, мм




Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	$s = s_1$	b	e , не более	g		
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва							
C29			АФФ	2	0	+1	8,5	1,5	$\pm 1,0$
			Св. 2 до 3	1		± 1	10		$+1,0$
			Св. 3 до 5				12	2,0	$-1,5$
			Св. 5 до 6				19		
			Св. 6 до 9	2					
			Св. 9 до 10				24		$+1,0$
									$-2,0$

			Св. 10 до 14				2,5	
			Св. 14 до 16			26		±2,0
			Св. 16 до 22	4	+1 -2	34		
			Св. 22 до 26	5	+1 -2	40	3,0	+2,0 -2,5
			Св. 26 до 30	6	+2 -1	42		+2,0 -3,0
	АФф*	От. 6 до 9		3	±1	22	2,5	±1,5
		Св. 9 до 16		4		26		
		Св. 16 до 24		5	±1,5	34		
		Св. 24 до 32		6		40	3	±2

* Перед сваркой первого шва зазор на 1/3 толщины основного металла необходимо заполнить флюсом, а затем на оставшиеся 2/3 - крупкой из электродной проволоки, окатышами или другим гранулированным металлом.

Таблица 11

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	$s = s_1$	h ±1	f ±2	e_1 , не более
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва					
C30		 	АФф	От 16 до 22	8	9	18
				Св. 22 до 26	13	14	24

				Св. 26 до 32	18	18	28
--	--	--	--	--------------------	----	----	----

Таблица 12

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	$s = s_1$	e		g		
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва		Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.		
C9				АФФ; АФМ	От 8 до 9	18	±3	±1,0	
					Св. 9 до 10	20	±4	1,5	
					Св. 10 до 14	22		2,0 +1,0 -1,5	
					Св. 14 до 20	24		2,5 +1,0 -2,0	

Примечание. Допускается отсутствие выпуклости обратной стороны шва и местные вогнутости глубиной не более $0,1 s$ при полном проплавлении кромок.

Таблица 13



Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	$s = s_1$	b		δ , не ме-нее	m , не ме-нее	e		g	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва		Номин.	Пред. откл.	Номин.			Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
C10			АФО; МФО	8	2	±1,0	3	25	18	±3	1,5	±1,0

Св. 8 до 10				20				
Св. 10 до 12				22	± 4	2,0	+1,0 -1,5	
Св. 12 до 14	3	$\pm 1,5$	4					
Св. 14 до 16				24		2,5	+1,0 -2,0	
Св. 16 до 18	4			30				
Св. 18 до 20			6					
Св. 20 до 24	5			26			+1,5 -2,0	
Св. 24 до 30			40	30				

Таблица 14

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	<i>s</i>	<i>b</i>	<i>e</i>		<i>g</i>	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва				Но- мин.	Пред. откл.	Но- мин.	Пред. откл.
C11			АФо	8	2	$\pm 1,0$	18	± 3	1,5 +1,0
				Св. 8 до 10			20		
				Св. 10 до 12			22	± 4	2,0 +1,0 -1,5

Св. 12 до 14	3	$\pm 1,5$					
Св. 14 до 16			24		2,5	+1,0 -2,0	
Св. 16 до 20	4						
Св. 20 до 24	5		26				
Св. 24 до 30			30			+1,5 -2,0	

Таблица 15

Размеры, мм



Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	$s = s_1$	e		g	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
C12			АФ	14	18	± 3	2,0	+1,0 -1,5
				Св. 14 до 16			2,5	+1,0 - 2,0
				Св. 16 до 20	22	± 4		

Таблица 16

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы	Способ сварки	$s = s_1$	e	g

	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Но- мин.	Пред. откл.	Но- мин.	Пред. откл.
C31			AФФ	16 Св. 16 до 20 Св. 20 до 25 Св. 25 до 30 Св. 30 до 35 Св. 35 до 40 Св. 40 до 45 Св. 45 до 50	19 20 22 23 25 26 28 30	±2 ±3 ±4	2,0 +1,0 -2,0	+1,5 - 2,0

Таблица 17

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы			Способ сварки	$s = s_1$	e		g	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва				Но- мин.	Пред. откл.	Но- мин.	Пред. откл.
C32			AФФ	16 Св. 16 до 20	19	±3	2,5 +1,0 -2,0		

Св. 20 до 25	21			
Св. 25 до 30	22			
Св. 30 до 35	23			
Св. 35 до 40	24	± 4		
Св. 40 до 45	25			
Св. 45 до 50	26			
				+1,5 - 2,0

Таблица 18

Размеры, мм



Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	$s = s_1$	e		
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва				Номин.	Пред. откл.
C15			AФ	От 20 до 24	22	± 3	
				Св. 24 до 28	26	± 4	
				Св. 28 до 30	30		

Таблица 19

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	$s = s_1$	$c \pm 1$	e	g

	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
C18			АФФ	От 8 до 9 Св. 9 до 10 Св. 10 до 12 Св. 12 до 14 Св. 14 до 20 Св. 20 до 24	3 20 22 4 24 26	18 ±3 ±4 4 24 ±5	1,5 +1,0 - 1,5 2,0 +1,0 - 2,0	±1,0

Таблица 20

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	$s = s_1$	e	c	Номин.	Пред. откл.
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва						
C18			АФМ	От 12 до 14 Св. 14 до 20 Св. 20 до 26 Св. 26 до 28 Св. 28 до 30	22 24 26 30 30	±4 ±5 ±5 5	3 4 5	3

Таблица 21

Размеры, мм



Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	$s = s_1$	b	δ , не менее	m , не менее	e		g	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва		Номин.	Пред. откл.			Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
C19			АФ; МФО	8	2	±1,0	3	30	16	±3	1,5 ±1,0
		Св. 8 до 9								17	
		Св. 9 до 10								18	
		Св. 10 до 12	1,5							20	
		Св. 12 до 14					4			23	
		Св. 14 до 16	2,0	+1,0 -1,5						24	2,0 +1,0 -1,5
		Св. 16 до 18	4	±1,5			40	28	±4		
		Св. 18 до 20				6		30			
		Св. 20 до 22	5						32		
		Св. 22 до 24							34		
		Св. 24 до 26					50	36			
		Св. 26 до 28							38		

Таблица 22

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	<i>s</i>	<i>b</i>	<i>e</i>	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва				Но- мин.	Пред. откл.
C20			AФо	8	2	±1,0	16 ±3
			Св. 8 до 9				17
			Св. 9 до 10				18
			Св. 10 до 12				20
			Св. 12 до 14	3		±1,5	23
			Св. 14 до 16				24
			Св. 16 до 18	4			28
			Св. 18 до 20		5	30 ±4	32

Св. 22 до 24		34
Св. 24 до 26	36	
Св. 26 до 28	38	
Св. 28 до 30	40	

Таблица 23

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	$s = s_1$	ε	g		$c \pm 2$
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва				Номин.	Пред. откл.	
C21			АФ; МФ	От 14 до 16	18	±3	2,0	+1,0 -1,5
				Св. 16 до 20	22	±4	2,5	+1,0 -2,0
				Св. 20 до 24	24			8
				Св. 24 до 30	30		3,0	

Примечание. При способе сварки МФ притупление $c = 3 \pm 1$ мм.

Таблица 24

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	$s = s_1$	ε	g	

	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва		Но- мин.	Пред. откл.	Но- мин.	Пред. откл.
C21			АФк; МФк	14	20	±4	2,0 +1,0 -1,5
				Св. 14 до 16			2,5 +1,0 -2,0
				Св. 16 до 20	25	±5	
				Св. 20 до 24	30	±6	
				Св. 24 до 30	37	±7	

Таблица 25

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы			Способ сварки	$s = s_1$	$h \pm 1$	e		$e_1 \pm 2$	g	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва					Но- мин.	Пред. откл.		Но- мин.	Пред. откл.
C21			АФш; МФш	От до 7	5	3	17	±3	12	1,5	±1,0
				Св. 7 до 8	4				13		
				Св. 8 до 9		20		±4			
				Св. 9 до 10	5				14		
				Св. 10 до 12					2,0	+1,0 - 1,5	

Таблица 26

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	$s = s_1$	e
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва		± 4	± 4
C33			АФф	От 14 до 18	22
				Св. 18 до 24	24
				Св. 24 до 30	30

Таблица 27

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	$s = s_1$	e	g	R ± 1	α , $\pm 1^\circ$
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва		Номин.	Пред. откл.	Номин.		
C34			АФо	16	23	±4	2,5	+1,0 -2,0
				Св. 16 до 20	25			6
				Св. 20 до 25	28			12

Св. 25 до 30	31						
Св. 30 до 35	33	± 5					
Св. 35 до 40	36						
Св. 40 до 45	38	± 6				$+1,5 - 2,0$	
Св. 45 до 50	41						
Св. 50 до 55	44	± 7	3,0	$+1,5 - 2,5$			
Св. 55 до 60	46						

Таблица 28



Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	<i>s</i>	<i>e</i>		<i>g</i>		<i>R</i> ± 1 α , $\pm 2^\circ$
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Но- мин.	Пред. откл.	Но- мин.	Пред. откл.	
C35	<p>$S \geq S + 4$</p>		АФО	16	23	± 4	2,5	$+1,0 - 2,0$	6 12
				Св. 16 до 20	25				
				Св. 20 до 25	27				

Св. 25 до 30	30					
Св. 30 до 35	31	±5				
Св. 35 до 40	34			+1,5 - 2,0		
Св. 40 до 45	36	±6			8	10
Св. 45 до 50	38					

Таблица 29

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	$s = s_1$	$c \pm 1$	$R \pm 1$	ε		$s_1 \pm 4$	g		$\alpha, \circ, \pm 2^\circ$
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва		Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.					
C23			AФк	24	6	6	24	± 4	15	2,5	+1,0 -2,0	12
				Св. 24 до 26			25					
				Св. 26 до 28			26					
				Св. 28 до 30			27					
				Св. 30 до 32			28					
				Св. 32 до 34			29					16

Св. 34 до 36		30				
Св. 36 до 38		31				
Св. 38 до 40	8	8	32			10
Св. 40 до 42			33			
Св. 42 до 45			34	±5		
Св. 45 до 48			36		18	
Св. 48 до 50			37			
Св. 50 до 55			39			
Св. 55 до 60			45	±6		2,5
Св. 60 до 65			47			
Св. 65 до 70					20	
Св. 70 до 80			51	±7		
Св. 80 до 90			55	±8		
Св. 90 до 100			59	±9		
Св. 100 до 110	10	60			4,0	+2,0 -3,0

Св. 110 до 115	61				
Св. 115 до 120	63				
Св. 120 до 125	64	± 10			
Св. 125 до 130	66				
Св. 130 до 140	69	± 11			
Св. 140 до 150	72	± 12			
Св. 150 до 160	76				

Таблица 30

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	$s = s_1$	e		g	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
C36			АФФ	20	30	± 2	2,5	+1,0 - 2,0
				Св. 20 до 22	31			
				Св. 22 до 24	32			

Св. 24 до 26	33	
Св. 26 до 28	34	
Св. 28 до 30		±3
Св. 30 до 32	35	
Св. 32 до 34	36	
Св. 34 до 36	37	
Св. 36 до 38	38	
Св. 38 до 40	39	
Св. 40 до 42	40	+1,5 - 2,0
Св. 42 до 45	41	±4
Св. 45 до 48	42	
Св. 48 до 50	43	
Св. 50 до 55	46	
Св. 55 до 60	49	

Таблица 31

Размеры, мм





Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	<i>s</i>	<i>e</i>	<i>g</i>	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва		Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
C37			AФо	16	28	±2	2,5 +1,0 -2,0
				Св. 16 до 20	30		
				Св. 20 до 25	31	±3	
				Св. 25 до 30	34		
				Св. 30 до 35	36	±4	
				Св. 35 до 40	38		
				Св. 40 до 45	41		
				Св. 45 до 50	43	±5	+1,5 -2,0
				Св. 50 до 55	45		
				Св. 55 до 60	47		

Таблица 32



Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	$s = s_1$	ε	g	α , °	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва		Номин.	Пред. откл.	Номин.		
C25			АФ; МФ	От 18 до 25	24	±4	2,5	+1,0 - 2,0
				Св. 25 до 38	28	±5		
				Св. 38 до 48	32			+1,5 - 2,0
				Св. 48 до 54	36			
				Св. 54 до 60	39			

Примечание. При способе сварки МФ притупление $c = 3 \pm 1$ мм.

Таблица 33

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	$s = s_1$	ε	g	α , °	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва		Номин.	Пред. откл.	Номин.		
C25			АФк	От 24 до 28	24	±4	2,5	+1,0 - 2,0
				Св. 28 до 38	29	±5		30

Св. 38 до 48			+1,5 - 2,0
Св. 48 до 54	33		
Св. 54 до 60	36		25

Таблица 34

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	$s = s_1$	$\varrho \pm 4$
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			
C38			Афф	От 18 до 25	24
				Св. 25 до 40	32
				Св. 40 до 50	38
				Св. 50 до 60	43

Таблица 35



Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	$s = s_1$	$h \pm 1$	e	$e_1 \pm 2$	g	$\alpha, {}^\circ$	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва							Номин.	Пред. откл.
C39			АФШ; МФШ	От 16 до 20	8	18	±3	16	2,5	+1,0 - 2,0

Св. 20 до 26	22	± 4					
Св. 26 до 32	9	26		17			
Св. 32 до 36		28	± 5				
Св. 36 до 38	10			19			
Св. 38 до 44		34		20		$+1,5 - 2,0$	22
Св. 44 до 50		40					± 2
Св. 50 до 56		45					
Св. 56 до 60		50					20

Таблица 36

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	$s = s_1$	e		g		α, β, R $\pm 2^\circ$
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	
C26			АФ	50	27	± 3	2,5	$+1,0 - 2,0$	12 6
					Св. 50 до 55	28			
					Св. 55 до 60	29			

Св. 60 до 65	31	± 4			
Св. 65 до 70	32				
Св. 70 до 80	34				
Св. 80 до 90	36	± 5			
Св. 90 до 100	38				
Св. 100 до 110	40				
Св. 110 до 115	41	± 6			
Св. 115 до 120	43				
Св. 120 до 125	44				
Св. 125 до 130	45				
Св. 130 до 140	47				
Св. 140 до 150	49	± 7			
Св. 150 до 160	51	± 8			

Таблица 37

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы			Способ сварки	$s = s_1$	$R \pm 1$	e	g	$\alpha, \pm 2^\circ$
	подготовленных кромок свариваемых деталей	кромок свариваемых деталей	сварного шва						
C40			AФШ	От 24 до 28	6	25	± 5	2,5	+1,0 - 2,0
			Св. 28 до 36			28	± 6		
			Св. 36 до 40			31			
			Св. 40 до 42		8				+1,5 - 2,0
			Св. 42 до 55			36	± 7		
			Св. 55 до 65			46			
			Св. 65 до 80			50	± 9		
			Св. 80 до 100			58	± 10		
			Св. 100 до 110		10	61			8
			Св. 110 до 115			63			
			Св. 115 до 120			65			
			Св. 120 до 125			67			

Св. 125 до 130	68	± 11
-------------------------	----	----------

Таблица 38



Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы подготовленных кромок свариваемых деталей	Способ сварки	$s = s_1$	e	g	
			Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
C41		Афш	24	28	± 3	2,5 $+1,0 - 2,0$
			Св. 24 до 26	29		
			Св. 26 до 30	31		
			Св. 30 до 32	32		
			Св. 32 до 34	33		
			Св. 34 до 36	34	± 4	
			Св. 36 до 38	35		
			Св. 38 до 42	36		$+1,5 - 2,0$
			Св. 42 до 45	38		
			Св. 45 до 50	40		

Св. 50 до 55	42	± 5
Св. 55 до 60	45	

Таблица 39

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	s	$\theta \pm 3$	i	R
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва					
У1	 <p>$s_t \geq 0,7s$</p>		АФ; МФ	1,5-3,0	$s + s_1$	$s - 3$	$s - 1,5$

* Размер для справок.

Таблица 40

Размеры, мм



Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	s	$n \pm 1$
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			
У5	 <p>$s_t \geq 0,5s$</p>		АФШ; МФШ	4	1,5
				Св. 4 до 9	2
				Св. 9 до 14	3

Таблица 41

Размеры, мм





Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	s	e	Номин.	Пред. откл.
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва					
У7			АФШ; МФШ	От 8 до 9	13	± 3	
				Св. 9 до 12	15		
				Св. 12 до 14	20		
				Св. 14 до 20	25	± 4	

Таблица 42

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	s	h	e	Номин.	Пред. откл.	g_1	e_1	ε_1	ε_2
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			±1							
У3			ФШ; МФШ	От 20 до 24	7	20	±3	3	17			

Св. 24 до 28	8	25	± 4	4	
Св. 28 до 34	10	30		5	20
Св. 34 до 40	12	49			23

Таблица 43

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	s	b		
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва				Номин.	Пред. откл.
T1	<p>$s_t \geq 0,5s$</p>		AФ; МФ	3	0	+0,8	
				Св. 3 до 5		+1,0	
				Св. 5 до 40		+1,5	

Таблица 44

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	s	b		
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва				Номин.	Пред. откл.
T3	<p>$s_t \geq 0,5s$</p>		AФ; МФ	3	0	+0,8	

					Св. 3 до 5	+1,0
					Св. 5 до 40	+1,5

Таблица 45

Размеры, мм



Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	s	b
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Номин.
T3	 $s_f \geq 0,5 s$	 $s_f \geq 0,5 s$	AФш; МФш	От 3 до 5	0 +1,5
				Св. 5 до 9	+2,0
				Св. 9 до 10	
				Св. 10 до 14	+3,0
				Св. 14 до 20	

Таблица 46

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	<i>s</i>	<i>g ±2</i>	<i>ε</i>
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва				
					Но- мин.	Пред. откл.





T7			AФШ; МФШ	От 8 до 9	4	15	±3
			Св. 9 до 14	5	22		
			Св. 14 до 20	6	30	±4	
			Св. 20 до 24	7	39		
			Св. 24 до 26	8			
			Св. 26 до 28	9	45	±5	
			Св. 28 до 30	10			

Таблица 47



Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	s	e		$g \pm 2$
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Номин.	Пред. откл.	
T2			АФШ	16	18	±3	6

Св. 16 до 18	19				
Св. 18 до 20	20				
Св. 20 до 22				7	
Св. 22 до 24	21				
Св. 24 до 26	22				
Св. 26 до 28			±4	8	
Св. 28 до 30	23				

Таблица 48

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	σ	$\frac{g}{\pm 2}$	ε	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва				Номин.	Пред. откл.
T8	 $S_r \geq 0.5S$		AФ; МФ	От 16 до 18	4	25	+4 -7
				Св. 18 до 22	5	30	+4 -8
				Св. 22 до 26	6	36	+4 -10

Св. 26 до 30	7	40	+4 -11
Св. 30 до 36	8	50	+4 -12
Св. 36 до 40	9	56	+4 -16

Примечание. При способе сварки МФ притупление $c = 3 \pm 1$ мм.

Таблица 49

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы			Способ сварки	s	$h \pm 1$	g	$g_1 \pm 2$	e	e_1	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	кромок	сварного шва								
T4				АФШ; МФШ	20	7	6	± 2	3	26	+4 -7
					Св. 20 до 24		7				
					Св. 24 до 28	8	8		4	29	+4 -8
					Св. 28 до 34	10	10		5	35	+4 -10
					Св. 34 до 40	12	12	± 3	40	40	+4 -11

Таблица 50

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	<i>s</i>	<i>e</i> ±2	<i>g</i> ±2
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва				
T5	<p>$S_f \geq 0,5 s$</p>		AФ	30 30 34 34 40 40 42 42 45 45 50 55	16 17 18 19 20 25 28	6 7 8

Таблица 51

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	<i>s</i>	<i>e</i>
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			
				Но- Мин.	Пред. откл.

H1			АФ; МФ	От 1 до 5	0	+1,0
				Св. 5 до 10		+2,0
				Св. 10 до 20		+3,0

Таблица 52

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	<i>s</i>	<i>b</i>	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва				
H2			АФ; МФ	От 1 до 5	0	+1,0
				Св. 5 до 10		+2,0
				Св. 10 до 20		+3,0

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2, 3).

5. При сварке кольцевых швов стыковых соединений допускается увеличение выпуклости ε , g_1 до 30 %.

(Измененная редакция, Изм. N 3).

6. Сварные соединения Т7, Т8, Т4 следует выполнять в положении "в лодочку" по ГОСТ 11969*.

Угловые швы без скоса кромок разрешается выполнять как в нижнем положении, так и в положении "в лодочку" по ГОСТ 11969*.

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 11969-79.

7. Подварочный шов и подварку корня шва разрешается выполнять любым способом дуговой сварки.


8. Сварка стыковых соединений деталей неодинаковой толщины при разнице, не превышающей значений, указанных в табл.53, должна производиться так же, как деталей одинаковой толщины; конструктивные элементы подготовленных кромок и размеры сварного шва следует выбирать по большей толщине.

Таблица 53

ММ


Толщина тонкой детали	Разность толщин деталей
От 2 до 4	1
Св. 4 " 30	2
" 30 " 40	4
" 40	6

Для осуществления плавного перехода от одной детали к другой допускается наклонное расположение поверхности шва (черт.1).




Черт.1

При разнице толщины свариваемых деталей свыше значений, указанных в табл.53, на детали, имеющей большую толщину s_1 , должен быть сделан скос с одной или с двух сторон до толщины тонкой детали s , как указано на черт.2, 3 и 4. При этом конструктивные элементы подготовленных кромок и размеры сварного шва следует выбирать по меньшей толщине.



Черт.2



Черт.3




Черт.4

9. Размер и предельные отклонения катета углового шва K , $K1$ должны быть установлены при проектировании. При этом размер катета должен быть не более 3 мм для деталей толщиной до 3 мм включительно и 1,2 толщины более тонкой детали при сварке деталей толщиной свыше 3 мм. Предельные отклонения размера катета угловых швов от номинального значения приведены в приложении 3.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

10. (Исключен, Изм. N 2).

11. Допускается выпуклость или вогнутость углового шва до 30% его катета. При этом вогнутость не должна приводить к уменьшению значения катета K_{π} (черт.5), установленного при проектировании.



Черт.5

Примечание. Катетом K_{π} является катет наибольшего прямоугольного треугольника, вписанного во внешнюю часть углового шва. При симметричном шве за катет K_{π} принимается любой из равных катетов, при несимметричном шве - меньший.

12. Минимальные значения катетов угловых швов приведены в приложении 1.

13. При применении сварки под флюсом взамен ручной дуговой сварки катет углового шва расчетного соединения может быть уменьшен до значений, приведенных в рекомендуемом приложении 2.

14. Допускается смещение свариваемых кромок перед сваркой относительно друг друга не более:

0,5 мм - для деталей толщиной до 4 мм;

1,0 мм - для деталей толщиной 4-10 мм;

0,1 ε мм, но не более 3 мм - для деталей толщиной более 10 мм.

15. Допускается в местах перекрытия сварных швов и в местах исправления дефектов увеличение размеров швов до 30% номинального значения.

16. При подготовке кромок с применением ручного инструмента, предельные отклонения угла скоса кромок могут быть увеличены до $\pm 5^\circ$. При этом соответственно может быть изменена ширина шва, ε , ε_1 .

15, 16. (Введен дополнительно, Изм. N 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Рекомендуемое

мм

Предел текучести свариваемой стали, МПа	Минимальное значение катетов углового шва для свариваемого элемента большей толщины								
	от 3 до 4	св. 4 до 5	св. 5 до 10	св. 10 до 16	св. 16 до 22	св. 22 до 32	св. 32 до 40	св. 40 до 80	
До 400	3	3	4	5	6	7	8	9	
Св. 400 до 450	3	4	5	6	7	8	9	10	

Примечание. Максимальное значение катетов не должно превышать 1,2 толщины более тонкого элемента.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. (Измененная редакция, Изм. N 3).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (рекомендуемое)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Рекомендуемое

мм

Катет углового шва для сварки				
ручной дуговой	под флюсом			
	проводкой диаметром от 3 до 5		проводкой диаметром от 1,4 до 2,5	
	в положении "в лодочку"	в нижнем положении	в положении "в лодочку"	в нижнем положении
4	3	3	3	3
5	3	3	4	4
6	4	4	5	5
7	5	5	6	6
8	5	5	6	6
9	6	7	7	8
10	6	8	8	9
11	7	9	9	10
12	8	9	9	11
13	8	10	11	13
14	9	11	12	14
15	10	12	13	15
16	10	13	14	16
17	13	17	17	17
18	14	18	18	18
19	15	19	19	19
20	16	20	20	20
21	16	21	21	21
22	17	22	22	22
23	23	23	23	23

24	24	24	24	24
25	25	25	25	25

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (рекомендуемое)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Рекомендуемое

Номинальный размер катета углового шва	Предельные отклонения размера катета углового шва от номинального значения
До 5	+1,0
Св. 5 до 8	+2,0
Св. 8 до 12	+2,5
Св. 12	+3,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. (Введено дополнительно, Изм. N 2).

Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
официальное издание
М.: Стандартинформ, 2007

Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
АО "Кодекс"